

INSPEKTIONSRAPPORT

| LEGEPLADSENS BELIGGENHED: | BESIGTIGET | | PRODUKTNUMMER/-GRUPPE: |
|--|------------|-----|---|
| Kvisten, Gistrup | | | |
| ANBEFALET INSPEKTIONSINTERVAL 2 GANGE ÅRLIGT | JA | NEJ | BEMÆRKNINGER/TILTAG |
| Fjern eventuelle genstande, som ikke hører til på legepladsen. | X | | |
| Inspektion af manglende og defekte dele. (Om nødvendigt smøres eller udskiftes disse.) | X | | |
| Faldunderlag (gummi) inspiceres. | X | | Evt. ekstra fartgørelse under gyng. Udbedret med jord/sand. |
| Inspektion af bærende konstruktioner og samlinger. (Samlinger med skruer/bolte osv. efterspændes efter behov.) | X | | |
| Inspektion af bevægelige dele og dele, hvor der forekommer slitage. (Repareres eller udskiftes efter behov.) | X | | |
| Inspektion af net og tovværk, m.v. (Defekte dele strammes op eller udskiftes efter behov.) | X | | |
| Bærende konstruktioner og fundamenter kontrolleres for rust og råd. (Tag de nødvendige forholdsregler.) | X | | |
| Inspektion af malede trædele, krydsfiner- og metaldele. (Om nødvendigt påføres et nyt lag maling.) | X | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| UDSKIFTNING AF DELE: | | | |

| | | |
|-------|---------|------|
| Kode: | Mængde: | Art: |
| Kode: | Mængde: | Art: |
| Kode: | Mængde: | Art: |
| Kode: | Mængde: | Art: |

| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| BESIGTIGET AF: | UNDERSKRIFT: <i>Mari N. Jacobsen</i> | DATO: 2/10-23 |
|-----------------------|---|----------------------|

MARIANNE N. JACOBSEN

